

Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

PS 300 Q
PS 300 EQ
PSB 300 Q
PSB 300 EQ



LV

Origínālā lietošanas pamācība

LT

Originali naudojimo instrukcija

EST

Originaalkasutusjuhend

Oriģinālā lietošanas pamācība

1	Simboli	2
2	Tehniskie dati	2
3	Lietošana atbilstoši noteikumiem	2
4	Drošības norādījumi	2
5	Emisijas vērtības	5
6	Ekspluatācijas sākšana	5
7	Iestatījumi	6
8	Darbs ar ierīci	7
9	Apkope un kopšana	7
10	Piederumi	7
11	Apkārtējā vide	8
12	Garantija	8
13	ES konformitātes deklarācija	8

Norādītie attēli atrodami daudzvalodīgās lietošanas instrukcijas sākumā.

2 Tehniskie dati

Figūrzāgis	PS 300 Q, PSB 300 Q	PS 300 EQ, PSB 300 EQ
Jauda	W	550
Gājienu skaits	min ⁻¹	3100
Gājiena garums	mm	26
Svārstgājiens		3 pakāpes
Slīpuma leņķis		45° uz abām pusēm
Griezuma dzīlums (atkārīgs no zāga plātnes)	Koks alumīnijs tērauds	100 mm 20 mm 10 mm
Svars	kg	2,4
Aizsardzības klase		<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>

3 Lietošana atbilstoši noteikumiem

Figūrzāgi ir paredzēti koka un kokam līdzīgu materiālu zāģēšanai. Izmantojot Festool piedāvātās speciālās zāga plātnes, ar šīm mašīnām var zāģēt arī plastmasas, tērauda, alumīnija, krāsainā metāla un keramikas plāksnes.

 Par lietošanu, kas nav saskaņā ar noteikumiem, ir atbildīgs lietotājs.

4 Drošības norādījumi

4.1 Vispārīgie drošības noteikumi

 **Brīdinājums! Izlasiet pilnīgi visus drošības noteikumus un norādījumus.** Kļūdas, neievērojot brīdinājumus un norādes, var izraisīt elektrisko triecieni, ugunsgrēku un/vai smagas traumas.

1 Simboli

	Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu
	Brīdinājums par risku saņemt elektrotriecieni
	Izlasiet instrukciju/norādījumus!
	Lietojiet respiratoru!
	Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus!
	Lietojiet aizsargbrilles!
	Lietojiet aizsargcimdus!
	Nepievienojiet ierīci sadzīves atkritumiem!

Elektroierīču dzinēji rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

- c. **Neļaujiet bērniem un citām personām uzturēties elektroierīces tuvumā tās darbības laikā.** Novēršot uzmanību no ierīces varat zaudēt kontroli pār to.
- d. **Neļaujiet elektroinstrumentam darboties bez uzraudzības.** Atstājiet elektroinstrumentu tikai tad, ja tā darbinstrumenta kustība ir pilnībā apstājusies.

2 ELEKTRODROŠĪBA

- a. **Ierīces pieslēguma vada spraudnim jāatbilst kontaktligzdai. Spraudni nekādā gadījumā nedrīkst mainīt.** Iezemētām ierīcēm nelietojiet adaptētos spraudņus. Nemainīti spraudņi un atbilstošas kontaktligzas samazina elektrotrieciena draudus.
- b. **Izvairieties no ķermeņa saskares ar iezemētām virsmām, kā piemēram caurules, radioatori, plītis un ledusskapji.** Pastāv paaugstināts elektrotrieciena risks, ja Jūsu ķermenis ir sazemēts.
- c. **Sargājiet ierīci no lietus vai mitruma.** Ūdens ieklūšana elektroierīcē paaugstina elektrotrieciena draudus.
- d. **Neizmantojiet kabeli citiem mērķiem, piemēram, ierīces nešanai, pakarināšanai, spraudņa izņemšanai no kontaktligzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām ierīces daļām.** Bojāts vai sapinies kabelis paaugstina elektrotrieciena draudus.
- e. **Strādājot ar elektroierīci ārā, izmantojiet tikai tādu pagarinājuma kabeli, kas piemērots lietošanai āra apstāklos.** Āra apstākļiem piemērots pagarinājuma kabelis samazina elektrotrieciena risku.
- f. **Ja nevarat izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā vidē, izmantojiet bojājošās strāvas aizsargslēdzi.** Bojājošās strāvas aizsargslēdzis samazina elektrotrieciena draudus.

3 PERSONU DROŠĪBA

- a. **Lietojot elektroierīci, esiet uzmanīgs, veiciet tikai pārdomātas darbības un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet iekārtu, ja esat noguris vai atrodieties narkotiku vai alkohola reibumā vai medikamentu ietekmē.** Neuzmanība iekārtas lietošanas laikā var izraisīt nopietnas traumas.
- b. **Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu un vienmēr valkājiet aizsargbrilles.** Tāds individuālais aizsargaprīkojums, kā respirators, neslīdoši apavī, ķivere vai ausu aizbāžņi, atkarībā no elektroierīču dzinēja.

troierīces modeļa un pielietojuma veida, samazina savainošanās risku.

- c. **Izvairieties no nejaušas ierīces ekspluatācijas uzsākšanas. Pirms ievietojat spraudni kontaktligzdā, pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā "izslēgts".** Ja nesot ierīci Jūsu pirksts atrodas uz slēža vai ierīce tiek pievienota strāvai ieslēgta, tas var izraisīt nelaimes gadījumu.
- d. **Pirms ieslēdzat ierīci, atbrīvojet to no regulēšanas instrumentiem vai uzgriežņu atslēgām.** Instrumenti vai atslēgas, kas atrodas rotējošās ierīces daļās, var radīt savainojumus.
- e. **Nepārvērtējiet sevi. Nodrošiniet stabilu ķermēņa stāvokli un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.** Tādējādi neparedzētās situācijās varēsiet labāk kontrolēt ierīci.
- f. **Lietojiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Matus un apģērbu turiet drošā attālumā no kustīgām ierīces daļām.** Valīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās ierīces daļās.
- g. **Ja iespējams piemontēt putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek izmantotas pareizi.** Šo ierīču izmantošana samazina putekļu izraisītus apdraudējumus.
- h. **Nepieļaujiet, lai ieraduma dēļ, kas iegūts iekārtu biežas lietošanas laikā, jūs kļūstat pašapmierināts un neievērojat iekārtas pamata drošības principus.** Neuzmanīga darbība var izraisīt smagu savainojumu sekundes daļas laikā.

4 ELEKTROIERĪČU RŪPĪGA IZMANTOŠANA UN LIETOŠANA

- a. **Nepārslogojiet ierīci. Izmantojiet veicamajam darbam atbilstošu elektroierīci.** Ar atbilstošu elektroierīci darbs norādītajā jaudas diapazonā būs drošāks un veiksies labāk.
- b. **Nelietojiet elektroierīci, ja tās slēdzis ir bojāts.** Tādas elektroierīces lietošana, kuru vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstama un šis bojājums ir jānovērš.
- c. **Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms veicat jebkādus ierīces regulējumus, mainīt piederoumu detaļas vai noliekat ierīci.** Šie drošības pasākumi novērsīs iespēju, ka ierīce varētu tikt nejauši iedarbināta.
- d. **Glabājiet elektroierīces bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas to nepārzina vai nav izlasījušas šos norādījumus.** Nepieredzējušām personām elektroierīču lietošana ir bīstama.
- e. **Veiciet rūpīgu ierīces apkopi. Pārbaudiet, vai ierīces kustīgās daļas darbojas nevainojami un**

netiek traucēta to kustība, vai daļas nav salūzus vai bojātas tā, ka tas ietekmē ierīces darbību. Pirms ierīces lietošanas **salabojiet bojātās daļas.** Daudzu negadījumu cēlonis ir nepietiekami veikta elektroierīču apkope.

f. **Griešanas elementus uzturiet tīrus un asus.** Rūpīgi kopī griešanas elementi ar asām malām retāk aizķeras un ir vieglāk vadāmi.

g. **Lietojet elektroierīci, piederumus, pievienojamos elementus u.c. atbilstoši norādījumiem un noteikumiem, kas attiecas uz konkrēto ierīces tipu. Nemiet vērā darba apstāklus un veicamo darbu.** Elektroierīces lietošana neparedzētam mērķim var izraisīt apdraudējumu.

h. **Uzturiet rokturus sausus, tīrus un brīvus no eļļas un smērvielām.** Slidēni rokturi nenodrošina drošu rīkošanos ar elektroierīci un kontroli pār to neparedzētās situācijās.

5 AR AKUMULATORU DARBINĀMU IERĪČU RŪPĪGA IZMANTOŠANA UN LIETOŠANA

a. **Akumulatorus uzlādējiet tikai ražotāja ieteiktajās lādēšanas ierīcēs.** Lādēšanas ierīcē, kura paredzēta tikai noteikta veida akumulatoriem, cita veida akumulatoru lietošana ir ugunsbīstama.

b. **Tādēļ izmantojet tikai elektroierīcei paredzētos akumulatorus.** Cita veida akumulatoru lietošana ir ugunsbīstama un var radīt savainojumus.

c. **Brīvo akumulatoru turiet drošā attālumā no saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai cietiem sīkiem metāla priekšmetiem, kuri var kļūt par kontaktu savienotājiem.** Šīs lādēšanas starp akumulatora kontaktiem var izraisīt liesmas vai apdegumus.

d. **Nepareizas lietošanas rezultātā no akumulatora var izplūst šķidrums. Izvairieties no kontakta ar to. Nejauša kontakta rezultātā noskalojiet to ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties griezieties pie ārsta.** Izplūdis akumulatora šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.

e. **Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties vai ierīce ir izslēgta.** Akumulatora ievietošana ieslēgtā elektroierīcē var izraisīt nelaimes gadījumu.

6 SERVISS

a. **Iekārtas remontu uzticiet tikai kvalificētiem speciālistiem un remontam izmantojet tikai**

oriģinālās rezerves daļas. Tas nodrošina iekārtas lietošanas drošības saglabāšanu.

b. **Remontam un apkopei izmantojet tikai oriģinālās rezerves daļas.** Nolūkam neatbilstošu piederumu vai rezerves daļu izmantošana var izraisīt elektrotriecienu vai traumas.

4.2 Ierīces drošības norādījumi

- **Ja griešanas darbinstrumenti darba laikā var skart slēpto elektroinstalāciju vai iekārtas strāvas padeves kabeli, turiet iekārtu tikai aiz izolētajiem rokturiem.** Ja, izmantojot griešanas darbinstrumentus, tie skar strāvu vadošus kabeļus, mašīnas metāla daļas var parādīties spriegums un lietotājs var saņemt elektrotriecienu.

- **Festool elektroinstrumentus drīkst uzstādīt tikai darbgaldos, kurus uzņēmums Festool ir norādījis kā šim nolūkam paredzētus.** Ja elektroinstruments ir uzstādīts citā vai pašizgatavotā darbgaldā, tā stiprinājums var kļūt nestabils un izraisīt smagus negadījumus.

- **Pirms elektroinstrumenta nolikšanas, pagaidiet, līdz ir pārtraukusies tā darbība.** Darbinstrumenti var aizķerties un izraisīt elektroinstrumenta vadības zaudēšanu.

- Nedrīkst izmantot deformētas vai ieplaisājušas zāga plātnes, kā arī zāga plātnes ar neasiem vai bojātiem asmeņiem.
- Figūrzaļis vienmēr jāpievirza sagatavei ar darbībā esošu zāgu plātni.



- Lietojet piemērotu individuālo aizsargaprīkojumu: dzirdes aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles, respiratoru, ja darbā procesā veidojas putekļi, aizsargcimdus, ja strādājat ar raupju materiālu vai maināt darba instrumentu.

- Nostipriniet sagatavi tā, lai apstrādes laikā tā nevarētu izkustēties.

- Veicot darbus, kuros veidojas putekļi, vienmēr pievienojiet mašīnu nosūkšanas iekārtai.

- Lai izvairītos no apdraudējuma, regulāri pārbau-diet kontaktspraudni un kabeli un bojājuma gadījumā lieciet to nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā.

4.3 Metāla apstrāde

Apstrādājot metālu, drošības apsvērumu dēļ jāievēro šādi nosacījumi:

- Strāvas avota ķēdē jābūt ieslēgtam no plūdstrāvas aizsargslēdzim (FI, PRCD);
- Pievienojiet mašīnu piemērotai nosūkšanas ierīcei.
- Regulāri attīriet mašīnu no dzinēja korpusā esošā putekļu nogulsnējuma.
- Izmantojiet metālam paredzētu zāģa plātni.
- Noslēdziet skaidu aizsargu.

 Lietojiet aizsargbrilles!

5 Emisijas vērtības

Atbilstoši standartam EN 60745 izmērītaās vērtības parasti ir šādas:

PS 300 Q, PSB 300 Q

Skaņas spiediena līmenis	$L_{PA} = 86 \text{ dB(A)}$
Skaņas jaudas līmenis	$L_{WA} = 97 \text{ dB(A)}$
Klūda	$K = 3 \text{ dB}$

PS 300 EQ, PSB 300 EQ

Skaņas spiediena līmenis	$L_{PA} = 83 \text{ dB(A)}$
Skaņas jaudas līmenis	$L_{WA} = 94 \text{ dB(A)}$
Klūda	$K = 3 \text{ dB}$



UZMANĪBU

Strādājot radītais troksnis

Dzirdes bojājumi

- Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus!

Vibrāciju emisijas vērtība a_h (trīs virzienu vektoru summa) un klūda K noteikta atbilstoši standartam EN 60745:

Koksnes zāģēšana

Rokturis (PS 300 Q, PSB 300 Q, PS 300 EQ, PSB 300 EQ)	$a_h = 4,5 \text{ m/s}^2$
	$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Pārvada galva (PS 300 Q, PS 300 EQ)	$a_h = 7,0 \text{ m/s}^2$
	$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Metala zāģēšana

Rokturis (PS 300 Q, PSB 300 Q, PS 300 EQ, PSB 300 EQ)	$a_h = 3,0 \text{ m/s}^2$
	$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Pārvada galva (PS 300 Q, PS 300 EQ)	$a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$
	$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Noteiktās emisijas vērtības (vibrācija, troksnis)

- paredzētas iekārtu salīdzinājumam,
- ir piemērotas arī vibrācijas un trokšņa radītās slodzes pagaidu novērtēšanai iekārtas lietošanas laikā,
- nosaka elektroierīces galvenos pielietojuma veidus.

To palielinājums ir iespējams citiem pielietojuma veidiem, ar citām elektroierīcēm vai nepietiekamas apkopes gadījumā. Ievērojiet iekārtas tukšgaitas un dīkstāves laikus!

6 Ekspluatācijas sākšana



BRĪDINĀJUMS

Neatbilstošs spriegums vai frekvence!

Negadījuma risks

- Elektrotīkla spriegumam un strāvas avota frekvencēi jāsaskan ar tipveida plāksnītē norādītajiem datiem.
- Ziemeļamerikas valstīs drīkst izmantot tikai 120 V/60 Hz elektrotīklam paredzētās Festool ierīces.



BRĪDINĀJUMS

Traumu un elektrošoka risks

- Pirms jebkādu ierīces apkopes darbu veikšanas vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas!

Tīkla savienojuma kabeļa pievienošanu un atvienošanu **[1-3]** sk. **[2a]**. attēlā.

PS 300 Q, PS 300 EQ

PS 300 Q un PSB 300 Q ir aprīkoti ar bīdāmuslēdzi **[1-1]** ieslēgšanai/izslēgšanai (I = iesl., 0 = izsl.).

PSB 300 Q, PSB 300 EQ

PSB 300 EQ un PSB 300 Q ir aprīkoti ar slēdzi **[2-2]** ieslēgšanai/izslēgšanai.

Ilgstošam darbības ražīmam to var noliksnēt ar fiksācijas pogu **[1-3]**. Vēlreiz nospiežot slēdzi, fiksācija tiek atcelta.

7 Iestatījumi



BRĪDINĀJUMS

Traumu un elektrošoka risks

- Pirms jebkādu ierīces apkopes darbu veikšanas vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas!

7.1 Instrumenta nomaņa



UZMANĪBU

Karsti un asi instrumenti

Traumu risks

- Neizmantojiet neasus un bojātus darbinstrumentus!
- Lietojiet aizsargcimdus.

- Atveriet spriegojumsviru **[3-4]** līdz atdurei,
- noņemiet esošo zaga platni,
- iespraudiet jaunu zāga plātni līdz atdurei zāga plātnes uztvērējā **[3-1]**,
- aizveriet spriegojumsviru.

7.2 Zāga plātnes vadības regulēšana

Labākai zāga plātnes vadīšanai pendeļfigurzāgiem tieši virs apstrādājamā materiāla ir papildu cietmetāla vadotne **[3-2]**.

- Izvelciet skrūvi **[3-3]** ar iekšējo sešskaldnu atslēgu **[1-4]** tik tālu, lai vaigi gandrīz pieguļ zāga plātnei.

Zāga plātnei vel nedaudz jākustas!



7.3 Šķembu aizsardzība

Šķembu aizsardzība padara iespējamus griezumus ar gludām griezuma malām arī zāga plātnes izejas pusē.

- Kad mašīna ir izslēgta, uzbīdiet šķembu aizsardzību **[4-3]** vadotnei **[4-2]** līdz pat zāga plātnei,
- ieslēdziet figūrzāgi,
- zāģim strādājot, iebīdiet šķembu aizsardzību uz plakanas virsmas tik tālu uz iekšu, ka tā savienojas ar zāga galda priekšējo malu. Tādā veidā šķembu aizsardzība tiek iezāgēta.

- ① Lai šķembu aizsardzība funkcionētu nevainojami, tai no abām pusēm blīvi jānoslēdz zāga plātnē. Tāpēc gludiem griezumiem nepieciešams, lai katru reizi, nomainot zāga plātni, tiktu uzlikta arī jauna šķembu aizsardzība.

7.4 Skaidu aizsardzības pielietošana

Skaidu aizsardzība novērš skaidu putēšanu un uzlabo skaidu nosūkšanas efektivitāti.

- levietojiet skaidu aizsardzību **[2-8]** starp zāga galdu un spriegojumsviru,
- pabīdiet skaidu aizsardzību, viegli piespiežot, līdz galam uz aizmuguri.

7.5 Nosūkšanas iekārta



BRĪDINĀJUMS

Veselības apdraudējums, ko izraisa putekļi

- Putekļi var būt kaitīgi veselībai. Nekādā gadījumā nestrādājiet bez nosūkšanas iekārtas.
- Nosūcot veselībai kaitīgus putekļus, vienmēr ievedojiet konkrētajā valstī spēkā esošos noteikumus.

A nosūkšanas adapteri **[2-4]** figūrzāgus var pieslēgt pie nosūkšanas ierīces (šķūtenes diametrs 27 mm).

- ① Strādājot ar nosūkšanas ierīci, vienmēr pelietojiet šķembu aizsardzību, lai novērstu nosūkšanas kanālu aizsērēšanu.
- iespraudiet nosūkšanas adapteri zāga galda aizmugures atverē, tā, lai āķis **[2-6]** nofiksējas iedobumā **[2-7]**.
 - Lai noņemtu nosūkšanas adapteri, piespiediet sviru **[2-5]**.

7.6 Zāga galda regulešana

Zāga galdu slīpu griezumu veikšanai var abās pusēs sagāzt par 45°.

- Noņemiet skaidu un šķembu aizsardzību,
- atveriet spaiļskrūvi **[4-1]** ar iekšējo sešskaldņa atslēgu **[1-4]**,
- pabīdiet zāga galdu par apm. 5 mm uz priekšu,
- noregulējiet vēlamo slīpumu pēc skalas **[5-2]**,
- aizveriet spaiļskrūvi **[4-1]**.

Zāģēšanai tuvu malai zāga galdu var pārvietot uz aizmuguri.

- Noņemiet skaidu un šķembu aizsardzību,
- atveriet spaiļskrūvi **[4-1]** ar iekšējo sešskaldņa atslēgu **[1-4]**,
- pārbīdiet zāga galdu aizmugures pozīcijā, tā, lai centrēšanas tapa **[5-1]** ievietojas atverē **[5-3]**,
- aizveriet spaiļskrūvi **[4-1]**.

7.7 Svārstgājiena iestatīšana

Lai dažādus materiālus varētu apstrādāt ar optimālu padevi, figūrzāgos var regulēt svārstgājienu. Vajadzīgo režīmu var ieslēgt, izmantojot svārstgājiena slēdzi [1-5]:

Pozīcija 0 = svārstgājiens izslēgts

Pozīcija 3 = maksimālais svārstgājiens

Ieteicamais svārstgājiena iestatījums

Cietkoks, mīkstkoks, kokskaidu plātnes, kokšķiedru plātnes	1 - 3
Galdnieku plātnes, saplāksnis, plastmasa	1 - 2
Keramika	0
Alumīnijs, krāsaina metāls	0 - 2
Tērauds	0 - 1

7.8 Gājienuskaita regulēšana

PS 300 EQ, PSB 300 EQ

Gājienu skaitu ar regulētāja [1-2; 2-3] palīdzību var noregulēt diapazonā no 1000 līdz 2900 min⁻¹. Tādējādi iespējams piemērot optimālu zāģēšanas ātrumu katram apstrādājamajam materiālam.

Ieteicamais gājienu skaits (regulēšanas ripas pozīcija)

Cietkoks, mīkstkoks, galdnieku plātnes, saplāksnis, skaidu plāksnes	6
Kokšķiedru plātnes	4 - 6
Plastmasa	3 - 6
Keramika, Alumīnijs, krāsaina metāls	3 - 5
Tērauds	2 - 4

8 Darbs ar ierīci



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks

- Sagatavi piestipriniet tā, lai apstrādes laikā tā nekustētos.

8.1 Brīvi vadīts pēc zīmējuma

Ar savu trīsstūra formu šķembu aizsardzība [4-3] rāda zāga plātnes griezuma līniju. Tas atvieglo zāģēšanu pēc zīmējuma.

8.2 Iegriezums bez iepriekšējas urbšanas

Iegriezumiem koka sagatavēs zāga galdam jāatrodas priekšējā pozīcijā (pamatpozīcija, sk. [1]. attēlu).

- Ar priekšējo zāga galda malu uzlieciet zāgi uz sagataves,
- ar pilnu gājienu skaitu un svārstgājiena regulējumu 3 iegrieziet ar zāgi sagatavē ([6]. attēls).

9 Apkope un kopšana



BRĪDINĀJUMS

Traumu un elektrošoka risks

- Pirms jebkādiem ierīces apkopes un kopšanas darbiem vienmēr atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas!
- Jebkādus apkopes un labošanas darbus, kuru laikā jāatver motora korpuss, atļauts veikt tikai pilnvarotajās servisa darbnīcās.



Servisa dienestu un labošanas darbus nodrošina tikai ražotājs vai servisa darbnīcas: tuvākā adrese norādīta:
www.festool.com/service



Izmantojiet tikai oriģinālās Festool rezerves daļas! Pasūtījuma Nr. norādīts:
www.festool.com/service

Ja lietošanas pamācībā nav norādīts citādi, bojātās aizsargierīces un detaļas ir profesionāli jāremontē vai jānomaina pilnvarotā speciālizētā darbnīcā.

Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, dzesēšanas gaisa atverēm dzinēja korpusā vienmēr jābūt brīvām un tīrām.

10 Piedelerumi

Lietojiet tikai šai mašīnai paredzētos oriģinālos Festool piedelerumus un Festool izejmateriālus, jo šie sistēmas komponenti ir optimāli pielāgoti cits citam. Citu ražotāju piedelerumu un izejmateriālu izmantošana var nelabvēlīgi ietekmēt darba rezultātus un ierobežot garantiju. Atkarībā no izmantošanas veida, tas var paātrināt mašīnas nodilumu vai paaugstināt slodzi lietotājam. Tādēļ pasargājiet sevi, savu ierīci un tās garantijas nodrošinājumu, izmantojot vienīgi oriģinālos Festool piedelerumus un Festool izejmateriālus!

Piedelerumu un darbinstrumentu pasūtīšanas numurus sk. Festool katalogā vai internetā, apmeklējot vietni www.festool.com.

10.1 Festool vadīšanas sistēma FS

Festool vadīšanas sistēmas FS [7] pielietošana atvieglo taisnu un precīzu griezumu veikšanu, sevišķi materiāliem ar biezumu līdz 20 mm. Šim mērķim figūrzāgi ievieto vadotnes atdurē ([7-1],

pasūtījuma Nr. 490031), un ar to tas tiek vadīts gar vadotni. Blīvai noregulēšanai vadotnes atdurē atrodas divi regulējami vadotnes vaigi [7-2]. Izmantojot vadotnes atduri, pielietojiet tikai izlocītas zāga plātnes. Mēs iesakām Festool zāģēšanas plātni S 75/4 FSG.)

10.2 Paralēlā atdure

Ar paralēlo atduri (pasūtījuma Nr. 490119) figūrzāgī var vadīt paralēli sagataves malai. Paralēlā atdure var tikt montēta pie zāga galda no abām pusēm:

- ▶ uzbīdiet spriegojumsviru [8-1] no priekšpuses uz zāga galda,
- ▶ no sāniem iebīdiet paralēlo atduri [8-2] caur spriegojumsviru vēlamajā pozīcijā,
- ▶ aizgrieziet grozāmo pogu [8-3].

10.3 Apļa griezējs

Ar apļa griezēju (pasūtījuma Nr. 490118) var veikt aplyeida griezumus ar diametru starp 120 un 720 mm. Apļa griezējs var tikt montēts pie zāga galda no abām pusēm:

- ▶ uzbīdiet spriegojumsviru [8-1] no priekšpuses uz zāga galda,
- ▶ no sāniem iebīdiet apļa griezēju [8-4] caur spriegojumsviru vēlamajā pozīcijā,
- ▶ aizgrieziet grozāmo pogu [8-3],
- ▶ iespraudiet cirkuļa galu [8-5] apļa griezēja aizmugures urbumbā.

10.4 Festool CMS

lebūvējot figūrzāgī Festool sistēmu CMS, iegūst pusstacionāru galda zāgi formgriezumiem. Informāciju par to lūdzam sk. prospektā CMS.

10.5 Zāga plātnes, dažādi piederumi

Lai dažādus materiālus varētu zāģēt ātri un līdzeni, Festool katram lietošanas gadījumam piedāvā ūpaši jūsu Festool figūrzāgim piemērotas zāga plātnes.

11 Apkārtējā vide

Neizmetiet elektroierīces sadzīves atkritumos!

Nododiet ierīces, piederumus un iepakojumus atkārtotai pārstrādei videi nekaitīgā veidā. Ievērojiet spēkā esošos nacionālos noteikumus.

Tikai ES: saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu / EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un valstī spēkā esošajām tiesību normām nolietotie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā atkārtotai pārstrādei videi nekaitīgā veidā.

Informācija par ķīmisko vielu regulu "REACH":
www.festool.com/reach

12 Garantija

Mūsu ražotajām iekārtām, izmantoto materiālu un ražošanas defektu gadījumā, atbilstoši konkrētajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem, mēs dodam vismaz 12 mēnešu garantiju. ES dalībvalstīs garantijas periods ir 24 mēneši (sākot ar pirkuma čekā vai piegādes pavadzīmē norādīto datumu). Garantijas saistības neattiecas uz tādu bojājumu novēršanu, kas ir saistīti ar dabisko nolietojumu/nodilumu, pārslodzi, neprofesionālu lietošanu vai lietotāja rīcību vai citādu lietošanu, kas ir pretrunā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem, kā arī uz tādu bojājumu novēršanu, par kuriem ir bijis zināms pirkšanas brīdī. Tāpat tā neattiecas arī uz bojājumiem, kuru rašanās cēlonis ir neoriģinālo (ne Festool) piederumu un izejmateriālu (piemēram, slīpēšanas disku) izmantošana.

Pretenzijas tiek atzītas tikai tad, ja iekārta neizjauktā veidā tiek nogādāta atpakaļ piegādātājam vai pilnvarotā Festool klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā. Rūpīgi uzglabājiet lietošanas instrukciju, drošības noteikumus, rezerves daļu sarakstu un pirkuma dokumentus. Visos pārējos gadījumos spēkā ir attiecīgā ražotāja garantijas noteikumi.

Piezīme

Pastāvīgi notiekošo pētījumu un veikto uzlabojumu dēļ norādītajos tehniskajos parametros ir iespējamas izmaiņas.

13 ES konformitātes deklarācija

Figūrzāgīs	Sērijas nr.
PS 300 Q	489580
PSB 300 Q	489584
PS 300 EQ	488639, 494353
PSB 300 EQ	489274, 491763
CE markējuma gads:2000	

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Dr. Johannes Steimel

Izpētes, izstrādes, tehniskās dokumentācijas no-
daļas vadītājs

2014-12-04

Originali naudojimo instrukcija

1	Simboliai	10
2	Techniniai duomenys	10
3	Naudojimas pagal paskirtį.....	10
4	Saugos nurodymai	10
5	Triukšmo emisijos reikšmės	13
6	Eksplotavimo pradžia.....	13
7	Nustatymai.....	14
8	Darbas mašina.....	15
9	Techninė priežiūra ir aptarnavimas.....	15
10	Reikmenys	15
11	Aplinka	16
12	Garantija.....	16
13	EB atitikties deklaracija.....	16

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbėje naudojimo instrukcijoje.

1 Simboliai

-  Ispėjimas apie bendro pobūdžio pavojus
-  Ispėjimas apie elektros smūgio pavojų
-  Skaityti instrukciją / nurodymus!
-  Užsidėti respiratorių!
-  Dirbant užsidėti ausines!
-  Dirbant užsidėti apsauginius akinius!
-  Mūvėti apsaugines pirštines!
-  Nusidėvėjusią mašiną ir jos reikmenis, o taip pat pakuotę atiduokite antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

2 Techniniai duomenys

Siaurapjūklis		PS 300 Q, PSB 300 Q	PS 300 EQ, PSB 300 EQ
Galia	W	550	720
Pakilimų skaičius	min ⁻¹	3100	1000 - 2900
Pakilimo ilgis	mm	26	26
Švytuoklės pakilimas		3 pakopos	3 pakopos
Pakreipimas įstrižai		45° į abi puses	
Pjūvio gylis (priekauso nuo pjūklo)	Mediena	100 mm	120 mm
	Aluminis	20 mm	20 mm
	Plienas	10 mm	10 mm
Svoris	kg	2,4	2,4

Apsaugos klasė

 / II

3 Naudojimas pagal paskirtį

Siaurapjūklių paskirtis – pjauti medienos ir jų medieną panašius ruošinius. Naudojant „Festool“ siūlomus specialiuosius pjūklelius, taip pat galima pjauti plastiką, plieną, aluminij, spalvotuosius metalus bei keramines plokštės.

 Naudojant ne pagal paskirtį, už pasekmes atsako naudotojas.

4 Saugos nurodymai

4.1 Bendrieji saugos nurodymai

 **Ispėjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.** Klaidos laikantis šiuo įspėjančiuju nurodymu ir instrukciju gali tapti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių sužalojimų priežastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad vėliau galėtumėte juos pasižiūrėti.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia ir iš elektros tinklo maitinamus elektrinius įrankius (su elektros maitinimo kabeliu), ir akumuliatorinius elektrinius įrankius (be elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

- Jūsų darbo zona visada turi būti švari ir tvarkinėga.** Netvarkinga ir neapšviesta darbo zona gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
- Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kur yra degių skysčių, duju ar dulkių.** Dirbdami elek-

triniai jrankiai kibirkščiuoja ir gali uždegti dulkes ar garus.

c. **Kai dirbate elektriniu jrankiu, neleiskite vaimams ir kitiems asmenims būti arti.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prietaiso.

d. **Elektrinj prietaisą palikti ijjungta ir veikiantį be priežiūros draudžiama.** Elektrinj jrankj palikite tik tada, kai jo keičiamas jrankis nustoja suktis.

2 ELEKTROSAUGA

a. **Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti.** Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su turinčiais apsauginj žememinim prietaisais. Originalūs kištukai, tiksliai atitinkantys elektros lizdą, sumažina elektros smūgio riziką.

b. **Venkite kūno kontakto su žemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildymo įrenginiais, viryklėmis ir šaldytuvaais.** Kai žmogaus kūnas yra žemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.

c. **Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.** Kai j elektrinj prietaisą patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

d. **Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal pa-skirtj, t.y. neneškite prietaiso paémę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norédam ištraukti kištuką iš elektros lizdo.** Kabelj saugokite nuo karščio, tepalu, aštriu briaunu ar judančiu prietaiso daliu. Pažeisti ar susipyn kabeliai didina elektros smūgio riziką.

e. **Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidžia-ma naudoti ir lauke.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio pavoju.

f. **Jeigu darbų su elektriniu jrankiu drėgnoje aplinkoje išvengti negalima, naudokite apsauginę nuotékio relę.** Kai elektrinj prietaisą maitinančioje grandinėje yra sumontuota apsauginė nuotékio relė, sumažėja elektros smūgio rizika.

3 ŽMONIŲ SAUGA

a. **Naudodami elektrinij jrankj būkite atidūs, žiūrē-kite kā darote ir dirbdami vadovaukités sveika nuovoka.** Prietaiso nenaudokite, kai esate pa-vargę, vartoje narkotiku, alkoholio ar vaistų. Dirbant su prietaisu, neatidumo sekundė gali sukelti rimtų sužalojimų.

b. **Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidékite apsauginius akinius.** Naudojant elektrinj jrankj ir darbo sąlygas atitinkančias asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius

apsauginius batus, apsauginj šalmą ar ausines, sumažėja rizika susižaloti.

c. **Saugokitės, kad nejjungtumėte prietaiso atsi-tiktinai.** Prieš kišdami maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra padėtyje „AUS“ (išjungta). Jeigu nešdami prietaisą pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą ijjungsite į elektros tinklą tada, kai jungiklis nėra išjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

d. **Prieš ijjungdami prietaisą pašalinkite reguliavimo jrankius arba veržlių raktus.** Prietaiso besi-sukančioje dalyje esantis jrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.

e. **Nepervertinkite savo galimybių.** Dirbdami sto-vékite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiaus-vyrą. Taip galésite geriau kontroluoti prietaisą netikétose situacijose.

f. **Vilkékite tinkamą aprangą.** Nevilkékite plačiu drabužiu, nesidékite papuošalu. Saugokite plaukus ir drabužius nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali iutraukti besisukančios dalys.

g. **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nu-siurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsi-tikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.** Šių įrenginių naudojimas mažina dulkių keliamą grėsmę.

h. **Neleiskite, kad, dažnai naudodami mūsų prietaisus, prie jų priprastumėte ir dėl per didelio pasitikėjimo savimi pradétumėte ignoruoti pa-grindinius saugaus darbo su jaism principus.** Dėl neatsargumo galite sunkiai susižaloti per dalj se-kundės.

4 ATSARGUS ELEKTRINIŲ JANKIŲ NAUDOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

a. **Neperkraukite prietaiso.** Naudokite Jūsų dar-bui tinkamą elektrinj jrankj. Su tinkamu elektriniu jrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.

b. **Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiui jungikliu.** Elektrinis jrankis, kurio nebegalima ijjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.

c. **Prieš pradédami prietaiso nustatymus, keisda-mi reikmenis ar prietaisą padėdami, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.** Ši atsargumo priemonė leis išvengti netycinio prietaiso ijjungimo.

d. **Nenaudojamus elektrinius jrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.** Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, nesusipažinu-siems su jo veikimu ar neskaičiusiems šių sau-

gos nurodymų. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyre asmenys.

- e. **Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Kontroliukite, kad judančios prietaiso dalys veiktu be priekaištų ir nestrigtų, kad detalės nebūtų sulaužytos ar pažeistos taip, kad blogintų prietaiso veikimą.** Prieš naudodami prietaisą, **pažeistas jo dalis atiduokite remontuoti.** Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.
- f. **Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
- g. **Elektrinių įrankių, jo reikmenis, keičiamus įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta jų instrukcijose ir nustatyta šiam konkretiam prietaiso tipui.** Be to, **įvertinkite darbo sąlygas ir atliekamas darbines operacijas.** Elektrinius įrankius naudojant kitais, nei jis skirtas, tikslais, galima sukelti pavojingas situacijas.
- h. **Rankenos visuomet turi būti sausos, švarios ir netepaluotos.** Netikėtose situacijose slidžios rankenos neleidžia patikimai laikyti ir valdyti elektrinių įrankių.

5 ATSARGUS AKUMULATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDIMAS IR ELGESYS SU JAIS

- a. **Akumulatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Jei kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumulatorių tipams, naudojamas kitiemis akumulatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
- b. **Elektriniuose įrankiuose galima naudoti tik konkretiai jiems skirtus akumulatorius.** Naudojant kitokius akumulatorius, kyla pavojus susžaloti ir sukelti gaisrą.
- c. **Nenaudojamo akumulatoriaus nelaikykite šalia savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti akumulatoriaus kontaktus.** Trumppai sujungus akumulatoriaus kontaktus, galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
- d. **Netinkamai naudojant akumulatorių, iš jo gali ištekėti skystis.** Venkite kontakto su šiuo skystiu. Jei skysto atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysto pateko į akis, gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumulatoriaus skystis gali sudirginti ar chemiškai nudeginti oda.
- e. **Prieš įdėdami akumulatorių įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.** Įdedant akumulatorių į

i Jungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- a. **Savo prietaisą remontuoti leiskite tik kvalifikuočiems specialistams ir reikalaukite, kad jie naudotų tik originalias atsargines dalis.** Taip bus užtikrinta, kad bus išlaikytas prietaiso eksplotacinis saugumas.
- b. **Remontui ir techninei priežiūrai naudokite tik originalias dalis.** Dėl neprietaikytų reikmenų arba atsarginių dalių naudojimo galite patirti elektros smūgį arba susižaloti.

4.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai

- Jeigu darbo metu keičiami pjovimo įrankiai gali pažeisti paslėptas elektros linijas arba savaji elektros maitinimo kabelį, laikykite mašiną tik už izoliuotų rankenų paviršių. Keičiamiams pjovimo įrankiams palietus laidus, kuriais teka elektros srovė, ant metalinių mašinos dalių gali atsirasti įtampa, ir vartotojas gali nukentėti nuo elektros smūgio.
- „Festool“ elektrinius įrankius leidžiama įmontuoti tik į tuos darbastalius, kuriuose toks įmontavimas yra numatytas. Sumontavus į kitą arba savadarbių darbastalių, elektrinis įrankis gali būti nesaugus irapti sunkių nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- **Prieš elektrinių įrankių padėdami, palaukite, kol jis visiškai sustos.** Keičiamasis įrankis gali už ko nors užsikabinti, ir tada galite nebesuvaldyti elektrinio įrankio.
- Draudžiama naudoti deformuotus ar įtrūkusius pjūklelius, taip pat pjūklelius su atšipusiais arba sugadintais ašmenimis.
- Siaurapjūkliu liesti ruošinį tik tada, kai pjūklelis jau juda.



- Naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones: ausines, apsauginius akinius, respiratorius – kai dirbate dulkes sukeliančius darbus, apsaugines pirštines – apdorodami šiurkščias medžiagas ir keisdami įrankius.
- Ruošinį pritvirtinkite taip, kad apdirbant jis negalėtų judeti.
- Vykdydami dulkes sukeliančius darbus, mašiną visada prijunkite prie nusiurbimo įrenginio.
- Siekiant išvengti pavojų, būtina reguliarai tikrinti elektros maitinimo kabelio ir kištuko būklę; pažeistus komponentus įgaliotame techniniame centre nedelsiant pakeisti naujais.

4.3 Metalo apdirbimas

-  Apdirbant metalą, saugos sumetimais reikia imtis toliau nurodytų priemonių:
- Elektros maitinimo grandinėje įrengti apsauginę nuotékio relę (FI, PRCD).
 - Mašiną prijungti prie tinkamo nusiurbimo įrenginio.
 - Iš mašinos variklio korpuso reguliarai šalinti dulkių sankaupas.
 - Naudokite metalui skirtą pjūklelį.
 - Uždarykite apsaugą nuo drožlių.

 Dirbant užsidėti apsauginius akinius!

5 Triukšmo emisijos reikšmės

Pagal EN 60745 nustatytos reikšmės paprastai yra tokios:

PS 300 Q, PSB 300 Q

Garso slėgio lygis	$L_{PA} = 86 \text{ dB(A)}$
Garso stiprumo lygis	$L_{WA} = 97 \text{ dB(A)}$
Paklaida	$K = 3 \text{ dB}$

PS 300 EQ, PSB 300 EQ

Garso slėgio lygis	$L_{PA} = 83 \text{ dB(A)}$
Garso stiprumo lygis	$L_{WA} = 94 \text{ dB(A)}$
Paklaida	$K = 3 \text{ dB}$



ATSARGIAI

Darbo metu kyla triukšmas

Yra pavojus pakenkti klausą

- Užsidékite ausines!

Pagal EN 60745 nustatyta vibracijų emisijos reikšme a_h (vektorinė suma trijose ašyse) ir paklaida K:

Medienos pjovimas

Rankena (PS 300 Q, PSB 300 Q, PS 300 EQ, PSB 300 EQ)	$a_h = 4,5 \text{ m/s}^2$ $K = 2,0 \text{ m/s}^2$
Pavaros mechanizmo galvutė (PS 300 Q, PS 300 EQ)	$a_h = 7,0 \text{ m/s}^2$ $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Metalo pjovimas

Rankena (PS 300 Q, PSB 300 Q, PS 300 EQ, PSB 300 EQ)	$a_h = 3,0 \text{ m/s}^2$ $K = 2,0 \text{ m/s}^2$
Pavaros mechanizmo galvutė (PS 300 Q, PS 300 EQ)	$a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$ $K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Nurodytos emisijos reikšmės (vibracijos, triukšmo)

- naudojamos mašinoms tarpusavyje palyginti,
- taip pat tinkamai veikiančios mašinos vibracijų bei triukšmo ivertinimui,
- reprezentuoja pagrindines elektrinio įrankio naudojimo sritis.

Mašiną naudojant kitaip, su kitais keičiamaisiais įrankiais arba ją nepakankamai techniškai prižiūrint, šios reikšmės gali būti didesnės. Atkreipti dėmesį į mašinos veikimo tuščiaja eiga ir prastovų trukmę!

6 Eksplotavimo pradžia



ISPĖJIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo įtampa arba dažnis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

- Elektros maitinimo tinklo įtampa ir dažnis turi sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais firminėje duomenų lentelėje.
- Šiaurės Amerikoje leidžiama naudoti Festool prietaisus tik su 120 V/60 Hz įtampa.



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- Prieš mašinoje atliekant bet kokius darbus, maitinimo kabelio kištuką visuomet ištraukti iš elektros lizdo!

Elektros maitinimo kabelio [1-3] prijungimas ir atjungimas žr. [2a] pav.

PS 300 Q, PS 300 EQ

PS 300 Q ir PSB 300 Q turi jungikli [1-1] skirtą ijjungti arba išjungti (I = ijjungta, 0 = išjungta).

PSB 300 Q, PSB 300 EQ

PSB 300 EQ ir PSB 300 Q turi jungikli [2-2], skirtą ijjungti arba išjungti.

Ilgalaikio veikimo režimui jį galima užfiksuoti specialiu fiksavimo mygtuku [1-3]. Jungiklį paspaudus dar kartą, fiksavimo mygtukas vėl atšoka.

7 Nustatymai



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojas, elektros smūgis

- Prieš mašinoje atliekant bet kokius darbus, mai-tinimo kabelio kištuką visuomet ištraukti iš elek-tros lizdo!

7.1 Jrankio keitimas



ATSARGIAI

Karštas ir aštrus jrankis

Sužalojimo pavojas

- Nenaudoti atšipusių ir sugadintų keičiamųjų jrankių!
- Dirbant mūvėti apsaugines pirštines.

- Iki galio atlenkite užspaudžiamą rankeną **[3-4]**,
- išimkite esantį pjūklą,
- j lizdą iki galio istatykite naują pjūklą **[3-1]**,
- uzlenkite užspaudžiamą rankeną.

7.2 Pjūklo pjūvio nustatymas

Kad galetumete tiksliau pjauti, šie pjovimo prietaisai turi stumimui naudojamą kieto metalo dalį, esančią virš ruošinio **[3-2]**.

- Sukite varžtą **[3-3]** su vidiniu šešiabriauniu raktu **[1-4]** tol, kol šonines laikančiosios dalys bus ties pjuklu.

Pjuklas turi lengvai judeti!



7.3 Apsaugos nuo skeveldrų pritvirtinimas

Apsauga nuo skeveldrų padaro įmanomus pjūvius, kai nėra nužymėjimo, ties kuriuo būtų ištraukiamas pjūklas.

- kai prietaisas išjungtas, apsauga nuo skeveldrų **[4-3]** stumkite iki pjūklo ant stūmimui skirtos dalies **[4-2]**,
 - jjunkite pjūklą,
 - jjungž prietaisą, stumkite apsaugą nuo skeveldrų ant lygaus paviršiaus tol, kol ji ir priekinis pagrindo kraštas bus vienoje plokštumoje. Ap-sauga nuo skeveldrų bus įpjauta.
- ① Kad apsauga nuo skeveldrų patikimai veiktu, ji turi būti abejose pusėse arti pjūklo. Todėl, jeigu pjaunate be nužymėtos linijos, keisdami pjūklą turėtumėte įstatyti naują apsaugą.

7.4 Nuo pjuvenų apsaugančios dalies pritvirtinimas

Ši dalis apsaugo nuo pjuvenų išmetimo ir pagerina jų susiurbimą.

- pritvirtinkite nuo pjuvenų apsaugančią dalį **[2-8]** tarp pjovimo prietaiso pagrindo ir rankenos,
- lengvai spausdami stumkite nuo pjuvenų apsaugančią dalį atgal, kol ji užsifiksuos.

7.5 Nusiurbimas



ISPĖJIMAS

Galima grėsmė sveikatai dėl dulkių

- Dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Todėl niekada nedirbkite be nusiurbimo įrenginio.
- Nusiurbdami sveikatai kenksmingas dulkes, visada laikykite galiojančių nacionalinių normų.

Naudodami siurbimo adapteri **[2-4]**, prie pjovimo prietaiso galite prijungti siurbli (žarnos skersmuo - 27 mm).

- ① Jeigu dirbdami naudojate siurbli, visuomet uždekitė apsaugą nuo skeveldru, kad neužsikimstu siurblio žarna.
- Siurblio adapteri ikiškite į pjuklo pagrindo galinž angą taip, kad išsikišusi dalis **[2-6]** patektu į angą **[2-7]** einrastet.
 - Noredami nuimti siurblio adapteri, pastumkite rankenelž **[2-5]**.

7.6 Pjūklo pagrindo nustatymas

Pjūklo pagrindą galite pasukti į abi pusės taip, kad pjūvio kampas siektų iki 45°.

- nuimkite nuo pjuvenų ir nuo skeveldrų saugančias dalis,
- atsukite varžtą **[4-1]** naudodami vidinį šešiabriaunių raktą **[1-4]**,
- pastumkite pjūklo pagrindą apie 5 mm į priekį,
- pagal skalę nustatykite pageidaujamą įstrižą padėti **[5-2]**,
- priveržkite varžtą **[4-1]**.

Jeigu reikia pjauti arti krašto, pjūklo pagrindą galite pastumti atgal.

- nuimkite nuo pjuvenų ir nuo skeveldrų saugančias dalis,
- atsukite varžtą **[4-1]** naudodami vidinį šešiabriaunių raktą **[1-4]**,
- pastumkite pjūklo pagrindą į galinę padėtį taip, kad centravimo kaištis **[5-1]** patektų į angą **[5-3]**,
- priveržkite varžtą **[4-1]**.

7.7 Švytuojančios eigos nustatymas

Tam, kad su optimalia pastūma būtų galima apdirbti skirtinges medžiagas, švytuokliniai siaurapjūkliai turi reguliuojamą švytuojančią eiga. Norima padėtis pasirenkama švytuojančios eigos jungikliu [1-5]:

0 padėtis = švytuojančioji eiga išjungta

3 padėtis = švytuojančioji eiga maksimali

Rekomenduojamas švytuojančios eigos nustatymas

Kieta mediena, minkšta mediena, drožlių plokštės, medienos plaušo plokštės	1-3
Stalių plokštės, fanera, plastikas	1-2
Keramika	0
Aluminis, spalvotieji metalai	0-2
Plienai	0-1

7.8 Pakėlimų skaičiaus nustatymas

PS 300 EQ, PSB 300 EQ

Pakilimų skaičių galima reguliuoti ratuku [1-2; 2-3] (be pakopų) $1000 - 2900 \text{ min}^{-1}$ diapazone. Taip galite optimaliai priderinti pjovimo greitį prie pjaujanomos medžiagos.

Rekomenduojamas pakilimų skaičius (nustatymo rato padėtis)

Kieta mediena, minkšta mediena, stalių plokštės, fanera, drožlių plokštės	6
Medienos plaušo plokštės	4 - 6
Plastikas	3 - 6
Keramika, aluminis, spalvotieji metalai	3 - 5
Plienai	2 - 4

8 Darbas mašina



! ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus

- Ruošinį pritvirtinkite taip, kad apdirbant jis negalėtų judėti.

8.1 Laisvas pjovimas pagal nužy-mejimą

Apsauga nuo skeveldru [4-3], budama trikampio formos, parodo pjuklo pjovimo liniją. Ji palengvina pjovimą pagal iš anksto nusibrežtą liniją.

8.2 Giluminis pjovimas be išankstinio pragrežimo

Darant giluminius pjūvius medienos ruošiniuose, pjuklo pagrindas turi būti priekinėje padėtyje (pagrindinė padėtis, žr. [1] pav.).

- Uždékite pjūklą su priekine pjuklo pagrindo briauna ant ruošinio,
- įkiškite pjūklą į ruošinį esant didžiausiam pakilimui skaičiui, kai švytuoklė nustatyta ties 3 padėtimi ([6] paveikslelis).

9 Techninė priežiūra ir aptarnavimas



! ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- Prieš vykdant techninės priežiūros darbus, mai-tinimo kabelio kištuką visuomet ištraukti iš elektros lizdo!
- Visus techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu reikia atidaryti variklio korpusą, turi teisę atlikti tik įgaliotos techninės priežiūros dirbtuvės.



Techninis aptarnavimas ir remontas vykdomas tik pas gamintoja arba techninės priežiūros dirbtuvėse – artimiausius adresus rasite internete: www.festool.com/service



Naudoti tik originalias „Festool“ atsarginės dalis! Užsak. Nr. rasite internete: www.festool.com/service

Sugedę apsauginiai įrenginiai ir dalys turi būti kvalifikuotai remontuojami arba keičiami įgaliotose specializuotose dirbtuvėse, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip. Norint užtikrinti oro cirkuliaciją, aušinimo angos variklio korpuose turi būti nuolat atviros ir reguliarai valomos.

10 Reikmenys

Naudokite tik šiai mašinai skirtus originalius „Festool“ reikmenis (papildomą įrangą) ir „Festool“ eksplatacines medžiagas, nes šie sistemos komponentai yra optimaliai vieni su kitais suderinti. Naudojant kitų gamintojų reikmenis ir eksplatacines medžiagas, tiketina, kad dėl to nukentės darbo rezultatų kokybė ir bus apribotos pretenzijos į garantinį aptarnavimą. Priklasomai nuo naudojimo, gali padidėti mašinos dėvėjimasis arba Jūs patys patirssite didesnę fizinę apkrovą. Todėl apsaugokite save patį, savo mašiną ir savo pretenzijas į garantinį aptarnavimą, naudodami tik originalius „Festool“ reikmenis ir „Festool“ eksplatacines medžiagas! Reikmenų (papildomos įrangos) ir įrankių užsakymo numerius rasite „Festool“ kataloge arba interneto svetainėje adresu www.festool.com.

10.1 „Festool“ stūmimo sistema FS

Naudodami „Festool“ stūmimo sistemą FS ([7] paveikslėlis), lengviau padarysite tiesius ir tikslius pjūvius, ypač kai medžiagos storis yra iki 20 mm. Tuo tikslu pjovimo prietaisas įstatomas į laikančiąją dalį ([7-1], užsakymo Nr. 490031) ir su ja stumiamas pagal bėgi. Kad būtų galima stumti tiksliai, laikančiojoje dalyje yra du reguliuojami stūmimo laikikliai [7-2]. Jeigu naudojate stūmimo sistemą, pjūklas būtinai turi būti išgalastas praplatinant ašmenis. Rekomenduojame naudoti „Festool“ pjūklą S 75/4 FSG.

10.2 Lygiagretaus stūmimo dalis

Turėdami lygiagretaus stūmimo dalį (užsakymo Nr. 490119), pjovimo prietaisą galėsite stumti lygiagrečiai ruošinio briaunai. Pjovimo prietaiso pagrindą ant lygiagretaus stūmimo dalies galite pritvirtinti iš abiejų pusių:

- ▶ iš priekio stumkite skersinę dalį [8-1] ant pjūklo pagrindo,
- ▶ iš šono stumkite lygiagretaus stūmimo dalį [8-2] pro skersinę dalį į pageidaujamą padėtį,
- ▶ priveržkite varžtą [8-3].

10.3 Išgaubtas pjūklas

Išgaubtu pjūklu (užsakymo Nr. 490118) galite daryti apskritiminius pjūvius, kurių skersmuo nuo 120 iki 720 mm. Išgaubtą pjūklą prie pjovimo prietaiso pagrindo galite pritvirtinti iš abiejų pusių:

- ▶ iš priekio stumkite skersinę dalį [8-1] ant pjūklo pagrindo,
- ▶ iš šono stumkite išgaubtą pjūklą [8-4] pro skersinę dalį į pageidaujamą padėtį,
- ▶ priveržkite varžtą [8-3],
- ▶ įstatykite apskritimo smaigali [8-5] į galinę išgaubto pjūklo angą.

10.4 Festool CMS

Įmontavž pjovimo prietaisą į „Festool CMS“ sistemą, gausite pusiau stacionaru pjovimo stalą, skirtą formu išpjauustumui. Susijusios informacijos rasite CMS lankstinuke.

10.5 Siaurapjūklio pjūkleliai, kiti reikmenys

Kad galėtumėte greitai ir švariai pjauti jvairius ruošinius, „Festool“ visiems naudojimo atvejams siūlo specialiai Jūsų „Festool“ siaurapjūkliui pritaikytus pjūklelius.

11 Aplinka

Elektrinių įrankių nemesti į buitinius šiukšlynus!

Prietaisus, reikmenis ir pakuočę perduoti antriniam perdibimui pagal aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų.

Tik ES valstybėms: laikantis Europos direktyvos dėl naudotų elektros ir elektronikos prietaisų ir sprendimo dėl jos iutraukimo į nacionalinius teisės aktus, naudotus elektrinius įrankius būtina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdibimui pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.

Informacija apie REACH: www.festool.com/reach

12 Garantija

Mūsų gaminiams (medžiagų arba gamybos defektų požiūriu) suteikiama garantija pagal šalyse galiojančias įstatymines normas, tačiau ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. ES šalyse suteikiama 24 mėnesių garantija (tai turi būti nurodyta sėskaitoje arba lydraštyje). Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gedimams, kuriuos konkrečiai galima susieti su natūralia amortizacija/nusidėvėjimu, perkrova, nekvalifikuotu naudojimu ar naudojoto padarytais pažeidimais, o taip pat su kitokiu naudojimu, prieštaraujančiu aprašytam naudojimo instrukcijoje, bei tiems defektams, kurie buvo žinomi pirkimo metu. Garantiniai įsipareigojimai taip pat netaikomi žalai, atsiradusiai dėl ne originalios įrangos ir eksplotacinių medžiagų (pvz. šlifavimo disko) naudojimo.

Reklamacijos gali būti pripažistamos tik tuomet, kai neišardytas prietaisas grąžinamas tiekėjui ar autorizuotoms „Festool“ techninės priežiūros dirbtuvėms. Gerai saugokite naudojimo instrukciją, saugos nurodymus, atsarginių dalių sąrašą ir pirkimo dokumentus. Visais kitais atvejais taikomos esamu momentu galiojančios gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygos.

Pastaba

Dėl nuolat vykdomų mokslinio tyrimo ir projektavimo darbų gamintojas pasilieka teisę keisti čia pateiktus techninius duomenis.

13 EB atitikties deklaracija

Siaurapjuklis	Serijos Nr.
PS 300 Q	489580
PSB 300 Q	489584
PS 300 EQ	488639, 494353
PSB 300 EQ	489274, 491763
CE ženklinimo metai:2000	

Prisiimdamis visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normatyvinių dokumentų reikalavimus:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Dr. Johannes Steimel

Tyrimų, projektavimo, techninės dokumentacijos
padalinio vadovas

2014-12-04

Originaalkasutusjuhend

1	Sümbolid	18
2	Tehnilised andmed	18
3	Nõuetekohane kasutus	18
4	Ohutusnõuded	18
5	Müra ja vibratsioon	20
6	Kasutuselevõtt	21
7	Seadistamine	21
8	Töö seadmega	23
9	Hooldus ja korrashoid	23
10	Lisatarvikud	23
11	Keskkond	24
12	Garantii	24
13	EÜ-vastavusdeklaratsioon	24

Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi alguses.

1 Sümbolid

-  Ettevaatust: oht!
-  Ettevaatust: elektrilöök!
-  Juhend, lugege läbi juhised!
-  Kandke kaitsemaski!
-  Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
-  Kandke kaitseprille!
-  Kandke kaitsekindaid!
-  Ärge visake elektritööriista olmejäätmete hulka!

2 Tehnilised andmed

Tikksaag		PS 300 Q, PSB 300 Q	PS 300 EQ, PSB 300 EQ
Võimsus	W	550	720
Käigu sagedus	min ⁻¹	3100	1000 - 2900
Käigu pikkus	mm	26	26
Pendelliikumine		3 astet	3 astet
Lõikekalle		45° mõlemale poole	
Lõikesügavus (sõltub saelehest)	Puit alumiinium teras	100 mm 20 mm 10 mm	120 mm 20 mm 10 mm
Kaal	kg	2,4	2,4
Kaitseklass			<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>

3 Nõuetekohane kasutus

Tikksaed on ette nähtud puidu ja puidusarnaste materjalide saagimiseks. Festool'i poolt pakutavad spetsiaalseid saelehti kasutades sobivad tikksaed ka plasti, terase, alumiiniumi, värvilise metalli ja keraamiliste plaatide saagimiseks.

 Nõuetevastase kasutamise korral jääb vastustus seadme kasutaja kanda.

4 Ohutusnõuded

4.1 Üdised ohutusnõuded

 **Ettevaatust! Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.** Ohutusnõuetega ja juhistega eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutusnõuetes kasutatud mõiste „elektriline tööriist“ hõlmab võrgutoitega (toitejuhtmega) elektrilisi tööriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi tööriistu.

1 OHUTUS TÖÖKOHAL

- Hoidke tööpiirkond puhas ja korras.** Korrastamata ja valgustamata tööpiirkond võib põhjustada tööonnetusi.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttimisohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilised tööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- Elektrilise tööriista kasutamisel hoidke lapsed ja teised inimesed tööpiirkonnast eemal.** Kui

Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võite kaotada seadme üle kontrolli.

- d. Ärge laske seadmel töötada ilma järelevalve-ta.** Lakhuge seadme juurest alles siis, kui tarvik on täielikult seisunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

- a. Seadme toitepistik peab pistikupessa sobima.** Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage kaitsemaandusega seadmete puhul adapter-pistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- b. Vältige kehalist kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, küttekehad, pliidid ja külmpapid.** Kui keha on maandatud, on elektrilöögi saamise oht suurem.
- c. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest.** Vee sisestungimine elektrilisse tööriista suurendab elektrilöögi ohtu.
- d. Ärge kasutage toitejuhet mitte sihipäraselt, ärge hoidke seadet toitejuhtmest, ärge riputage seadet toitejuhet pidi üles, toitepistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tömmake toitejuhtmest. Hoidke toitejuhet eemal kuumusest, ölist, teravatest servadest ja seadme liikuvatest de-tailidest.** Kahjustatud või keerduläänud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- e. Elektrilise tööriista kasutamisel välistingimustes kasutage üksnes välistingimusteks ette nähtud pikendusjuhet.** Välistingimustes kasutamiseks ette nähtud pikendusjuhe vähendab elektrilöögi ohtu.
- f. Kui elektrilise tööriista kasutamine välistingimustes ei ole välditav, kasutage rikkevoolukait-selülitit.** Rikkevoolukaitselülit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

- a. Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning käsitlege seadet kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- b. Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.** Konkreetseks tööks sobivate isikukaitsevahendite, näiteks tolumumaski, libisemiskindlate turva-jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.
- c. Vältige seadme soovimatut käivitamist.** Veenduge, et lülitil (sisse/välja) on väljalülitatud asendis, enne kui ühendate toitepistiku pistiku-

pessa. Kui hoiate seadme kandmisel sõrme lülitil või ühendatud vooluvõrguga sisselülitatud seadme, võib tagajärjeks olla tööönnetus.

- d. Enne seadme sisselülitamist eemaldage seadme küljest reguleerimis- ja mutrivõtmmed.** Seadme pöörleva detaili küljes olev tööriist või võti võib tekitada vigastusi.
- e. Ärge hinnake ennast üle. Võtke stabiilne asend ja säilitage kogu aeg tasakaal.** Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrolli all hoida.
- f. Kandke sobivat kaitseriietust. Ärge kandke laiu röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided seadme liikuvatest osadest eemal.** Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda seadme liikuvate osade vahelle.
- g. Kui seadme külge saab paigaldada tolmu-kogumi-seadiseid, veenduge, et need on paigaldatud ja et neid käsitsetakse õigesti.** Nimetatud seadiste kasutamine vähendab tolmust tingitud oh-tusid.
- h. Hoolimata seadme pideva kasutamisega saadud kogemustest ärge kaotage hetkeksi valvust ja ärge eirake põhilisi ohutusnõudeid.** Üks ettevaatamatu liigutus võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua rasked vigastused.

4 ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSIT-SEMINE JA KASUTAMINE

- a. Ärge koormake seadet üle. Kasutage konkreet-seks tööks sobivat tööriista.** Sobiva tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides paremini ja efektiivsemalt.
- b. Ärge kasutage seadet, mille lüliti on defektne.** Seadet, mida ei saa lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ja tuleb lasta parandada.
- c. Enne seadme seadistamist, tarvikute vaheta-mist ja seadme ärapanekut tömmake võrgupis-tik pistikupesast välja.** See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme juhusliku käivitamise.
- d. Kasutusvälisel ajal hoidke seadmeid lastele li-gipääsmatus kohas.** Ärge lubage seadet kasu-tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud käesolevaid juhiseid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- e. Hooldage seadet korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad korralikult ega kiilu kinni, kas detailid on terved ega ole kah-justatud määral, mis mõjutab seadme töökind-lust.** Vigastatud osad laske enne seadme

töölerakendamist parandada. Paljude tööõnnestuse põhjuseks on seadmete halb hooldus.

f. **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Korralikult hooldatud ja teravad lõiketarvikud kiiluvad vähem kinni ja neid on parem juhtida.

g. **Kasutage seadet, lisatarvikuid jmt käesolevate juhiste kohaselt ja nii, nagu seadme konkreetse mudeli jaoks ette nähtud. Arvestage seejuures töötингimuste ja teostatava töö iseloomuga.**

Seadme kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud võib tekitada ohtlikke olukordi.

h. **Hoidke käepidemed kuivad ning puhastage need õlist, rasvast ja muust mustusest.** Libedad käepidemed ei võimalda seadet ootamatus olukorras kindalt käsitseda ja kontrolli all hoida.

5 AKUTÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINÉ JA KASUTAMINE

a. **Laadige akusid üksnes tootja soovitatud akulaadimisseadmetega.** Kasutades akulaadimisseadet, mis sobib teatud tüüpi akude laadimiseks, teiste akude laadimiseks, tekib põlengu oht.

b. **Kasutage elektrilistes tööriistades üksnes ette nähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

c. **Veenduge, etaku ei puutu kasutusvälisel ajal kokku kirjaklambrite, müntide, võtmete, naelite, kruvide ja teiste väikeste metallesemetega, mis võivad tekitada akukontaktide vahel lühise.** Lühis akukontaktide vahel võib põhjustada põletusti või tulekahju.

d. **Vale kasutamise korral võib akust välja voolata akuveadelikku. Vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole.** Akust väljavoolav vedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.

e. **Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on välja lülitetud.** Aku paigaldamine sisselülitetatud seadmesse võib põhjustada õnnnetusi.

6 KORRASHOID

a. **Laske seadet parandada ainult vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate seadme ohutu töö.

b. **Paranduseks ja hoolduseks kasutage üksnes originaalvaruosi.** Valede lisatarvikute või varuosade kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastusi.

4.2 Ohutusnõuded seadme kasutamisel

- **Kui tarvik võib töötades tabada varjatud elektrijuhtmeid või omaenda toitejuhet, tuleb seadet hoida üksnes isoleeritud käepidemetest.** Kui

tarvik tabab lõikamisel pinge all olevaid elektrijuhtmeid, võib see pingestada seadme metalletailid ja tekitada seadma kasutajale elektrilöögi.

- **Festooli elektrilisi tööriistu tohib monteerida ainult Festooli poolt ette nähtud tööpinkide külge.** Monteerimisel mõne muu või enda valmistatud tööpingi külge ei pruugi elektrilise tööriista kinnitumine olla piisav ja see võib põhjustada raskeid tööõnnnetusi.

- **Enne käestpanekut oodake, kuni elektriline tööriist on seiskunud.** Tarvik võib kinni kiilduda ja selle tagajärvel võib kaduda kontroll elektrilise tööriista üle.

- Deformeerunud või pragunenud saelehti, samuti nüride või defektsete teradega saelehti ei tohi kasutada.

- Tikksaag peab olema toorikuga kokku viies sisse lülitetud.



- Kandke isikukaitsevahendeid: kuulmiskaitsevahendeid, kaitseprille, tolmutekitavate tööde korral tolmukaitsemaski, tarvikute vahetamisel ja karedate materjalide töötlemisel kaitsekindaid.
- Kinnitage toorik alati nii, et see ei saa töötamise ajal paigast nihkuda.
- Tolmu tekitavate tööde korral ühendage seade alati tolmuimejaga.
- Kontrollige korrapäraselt pistikut ja toitejuhet ning vigastuste tuvastamisel laske need volitatud remonditöökojas parandada/välja vahetada.

4.3 Metalli töötlemine

! Metalli töötlemisel tuleb ohutuse huvides rakendada järgmisi meetmeid:

- Lülitage seade vooluvõrku rikkevoolukaitselülitili (FI-, PRCD-) kaudu.
- Ühendada seade sobiva tolmuimejaga.
- Eemaldage regulaarselt mootorikorpusesse kogunev tolm.
- Kasutage metallist saelehte.
- Sulgege laastukaitse.



Kandke kaitseprille!

5 Müra ja vibratsioon

Vastavalt EN 60745 mõõdetud tüüpilised väärtsused on:

PS 300 Q, PSB 300 Q

Helirõhu tase

$L_{PA} = 86 \text{ dB(A)}$

PS 300 Q, PSB 300 Q

Helivõimsuse tase	$L_{WA} = 97 \text{ dB(A)}$
Mõõtemääramatus	$K = 3 \text{ dB}$

PS 300 EQ, PSB 300 EQ

Helirõhu tase	$L_{PA} = 83 \text{ dB(A)}$
Helivõimsuse tase	$L_{WA} = 94 \text{ dB(A)}$
Mõõtemääramatus	$K = 3 \text{ dB}$

**ETTEVAATUST****Töötamisel tekkiv müratase****Kuulmise kahjustamise oht**

- Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, mõõdetud vastavalt standardeile EN 60745:

Puidu saagimine

Käepide (PS 300 Q, PSB 300 Q, PS 300 EQ, PSB 300 EQ)	$a_h = 4,5 \text{ m/s}^2$
	$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Reduktori pea (PS 300 Q, PS 300 EQ)	$a_h = 7,0 \text{ m/s}^2$
	$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Metalli saagimine

Käepide (PS 300 Q, PSB 300 Q, PS 300 EQ, PSB 300 EQ)	$a_h = 3,0 \text{ m/s}^2$
	$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Reduktori pea (PS 300 Q, PS 300 EQ)	$a_h = 5,0 \text{ m/s}^2$
	$K = 2,0 \text{ m/s}^2$

Toodud andmed vibratsiooni ja müra kohta

- võimaldavad tööriistu omavahel vörrelda,
- sobivad ka tööriista kasutamisel tekkiva vibratsiooni ja müra esialgseks hindamiseks,
- on kindlaks tehtud elektrilise tööriista kasutamisel põhirakendusteks.

Näitajad võivad suureneda muude tööde tegemisel, teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapiisavalt hooldatud tööriistade puhul. Pidage kinni tööriista tühikäigu- ja seisuaegadest!

6 Kasutuselevõtt**HOIATUS****Lubamatu pinge või sagedus!****Vigastuste oht**

- Vooluvõrgu nimipingje ja sagedus peavad vastama seadme andmesildil toodud pingele ja sagedusele.
- Põhja-Ameerikas tohib kasutada üknes Festooli seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

**HOIATUS****Vigastuste ja elektrilöögi oht**

- Enne mis tahes töid seadme kallal tõmmake toitepistik pistikupesast välja!

Toitejuhtme ühendamine vooluvõrku ja vooluvõrgust lahitamine [1-3] vt joonist [2a].

PS 300 Q, PS 300 EQ

PS 300 Q ja PSB 300 Q on varustatud liuglülitiaga [1-1] seadme sisse- ja väljalülitamiseks (I = SEES, 0 = VÄLJAS).

PSB 300 Q, PSB 300 EQ

PSB 300 EQ on sisse- ja väljalülitamiseks varustatud lülitiaga [2-2].

Pidevaks tööks saab lülitit lukustusnupuga [1-3] lukustada. Lukustuse vabastamiseks tuleb lülitile veelkord vajutada.

7 Seadistamine**HOIATUS****Vigastuste ja elektrilöögi oht**

- Enne mis tahes töid seadme kallal tõmmake toitepistik pistikupesast välja!

7.1 Tarvikute vahetamine**ETTEVAATUST****Kuum ja terav tarvik****Vigastuste oht**

- Ärge kasutage nürisid ega defektseid tarvikuid!
- Kandke kaitsekindaid.

- Avage lukustushoob [3-4] täielikult,
- võtke olemasolev saeleht välja,

- Asetage uus saeleht saelehe kinnitusavasse lõpuuni sisse **[3-1]**,
- sulgege lukustushoob.

7.2 Saelehe juhiku reguleerimine

Saelehe paremaks juhtimiseks on pendeltikksaed varustatud otse tooriku kohale jääva täiendava kõvasulamist juhikuga **[3-2]**.

- Pingutage kruvi **[3-3]** sisekuuskantvõtmega **[1-4]** nii palju, et pakid jäavad peaaegu saelehe vastu.

Saeleht peab olema veel pisut liigutatav!



7.3 Rebimisvastase kaitse paigaldamine

Rebimisvastane kaitse võimaldab teostada tervete lõikeservadega lõikeid ka saelehe välimisel küljel.

- Lükake väljalülitatud seadmel rebimisvastane kaitse **[4-3]** kuni saeleheni juhikule **[4-2]**,
 - lülitage tikksaag sisse,
 - lükake töötaval seadmel rebimisvastane kaitse tasase pinna vastas nii sügavale sisse, et see oleks saagimisaluse esiservaga ühetasa. Rebimisvastane kaitse saetakse seejuures sisse.
- ① Rebimisvastase kaitse korraliku funktsioneerimise tagamiseks peab see olema mölemalt poolt tihedalt saelehe vastas. Seejuures tuleks tervete lõikeservadega lõigete tagamiseks vahetada alati koos saelehega välja ka rebimisvastane kaitse.

7.4 Laastukaitse paigaldamine

Laastukaitse hoiab ära laastude laialipaiskumise ja tõhustab laastude äraimemist.

- Asetage laastukaitse **[2-8]** saagimisaluse ja lukustushoova vahelle,
- lükake laastukaitse kerge survega taha, kuni see kohale fikseerub.

7.5 Tolmuedeldamine



HOIATUS

Tolm võib kahjustada tervist

- Tolm tekitab tervisekahjustusi. Seetõttu kasutage töötamisel alati tolmuimejat.
- Tervistkahjustava tolmu imemisel järgige riigis kehtivaid eeskirju.

Äratõmbeadapteri **[2-4]** abil saab tikksaagi ühendada tolmuimejaga (vooliku läbimõõt 27 mm).

- ① Tolmuimejaga töötades paigaldage alati rebimisvastane kaitse, et hoida ära äratõmbekanaite ummistumist.

- Asetage äratõmbeadapter saagimisaluse tagumisse avasse, nii et konks **[2-6]** fikseerub väljalõikesse **[2-7]**.
- Äratõmbeadapteri eemaldamiseks vajutage hoovale **[2-5]**.

7.6 Saagimisaluse reguleerimine

Kaldlõigete teostamiseks saab saagimisalust kalutada mölemale poole kuni 45°.

- Eemaldage laastukaitse ja rebimisvastane kaitse,
 - avage klemmkruvi **[4-1]** sisekuuskantvõtmega **[1-4]**,
 - lükake saagimisalust umbes 5 mm ettepoole,
 - reguleerige soovitud kaldasend välja skaala **[5-2]** järgi,
 - keerake kinni klemmkruvi **[4-1]**.
- Servalähedaseks saagimiseks saab saagimisalust nihutada taha.
- Eemaldage laastukaitse ja rebimisvastane kaitse,
 - avage klemmkruvi **[4-1]** sisekuuskantvõtmega **[1-4]**,
 - lükake saagimisalus tagumisse asendisse, nii et tsentreerimistorn **[5-1]** avasse **[5-3]** sobib.
 - keerake kinni klemmkruvi **[4-1]**.

7.7 Pendelliikumise seadistamine

Selleks et töödelda erinevaid materjale optimaalse ettenihkega, on pendeltikksaed varustatud reguleeritava pendelliikumisega. Pendelliikumise lülitiga **[1-5]** valitakse soovitud asend:

Asend 0 = pendelliikumine puudub

Asend 3 = maksimaalne pendelliikumine

Pendelliikumise soovituslik reguleerimine

Kõva puit, pehme puit, laastplaadid, puit-kiudplaatid	1 - 3
Tisleriplaadid, vineer, plast	1 - 2
Keraamilised plaadid	0
Alumiinium, mitteraudmetallid	0 - 2
Teras	0 - 1

7.8 Käigu sageduse reguleerimine

PS 300 EQ, PSB 300 EQ

Käigusagedust saab seadistusratta **[1-2; 2-3]** abil vahemikus 1.000 kuni 2.900 min^{-1} sujuvalt reguleerida. Nii saab valida iga materjali jaoks optimaalse lõikekiiruse.

Soovituslik käik (seadistusratta asend)

Kõva puit, pehme puit, tisleriplaatid, vineer, laastplaatid	6
Puitkiudplaatid	4 - 6
Plastmaterjal	3 - 6
Keraamilised plaatid, alumüinium, värvilised metallid	3 - 5
Teras	2 - 4

8 Töö seadmega



HOIATUS

Vigastuste oht

- ▶ Kinnitage toorik alati nii, et see ei saa töötamise ajal paigast nihkuda.

8.1 Vaba juhtimine kontuuri järgi

Oma kolmnurkse kujuga näitab rebitmisvastane kaitse **[4-3]** saelehe lõikejoont. Sellega kergendab see kontuuri järgi saagimist.

8.2 Uputuslõiked ilma ettepuurimiseta

Uputuslõigete teostamiseks puidus peab saagimisalus olema eesmises asendis (põhiasend, vt joonis **[1]**).

- ▶ Asetage saag saagimisaluse eesmise servaga toorikule,
- ▶ uputage saag täiskäigul ja pendelliikumise astmel 3 toorikusse - joonis **[6]**.

9 Hooldus ja korrasoid



HOIATUS

Vigastuste ja elektrilöögi oht

- ▶ Enne mis tahes hooldustöid seadme kallal tõmmake toitepistik pistikupesast välja!
- ▶ Kõik mootorikorpuse avamist nõudvad hooldus- ja remonditööd tuleb lasta teha volitatud parandustöökojas.



Hooldus ja parandus lubatud vaid tootja volitatud hooldekeskustes: hooldekeskuste aadressid leiate lingilt:
www.festool.com/service



Kasutage üksnes Festooli originaalvaruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:
www.festool.com/service

Kahjustatud kaitseeadised ja osad tuleb lasta parandada või välja vahetada volitatud parandustöökojas, kui kasutusjuhendis ei ole märgitud teisiti. Õhuringluse tagamiseks tuleb mootorikorpuses olevad ventilatsiooniavad hoida alati vabad ja puhad.

10 Lisatarvikud

Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette nähtud Festooli originaaltarvikuid ja -materjale, kuna nimetatud süsteemikomponendid on üksteisega optimaalselt kohandatud. Teiste tootjate tarvikute ja materjalide kasutamisel on töenäoline töötulemuste halvenemine ja garantiinõuetekitsenemine. Sõltuvalt kasutusotstarbest võib suurenedata seadme kulmine või koormus seadme kasutajale. See tõttu kaitske ennast, oma seadet ja seadmele antud garantiid, kasutades ainult Festooli originaaltarvikuid ja -materjale!

Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate Festooli kataloogist või Internetist aadressil "www.festool.com".

10.1 Festool'i juhtimissüsteem FS

Festool'i juhtimissüsteemi FS (joonis **[7]**) kasutamine kergendab sirgete ja täpsete lõigete teostamist, eriti kuni 20 mm paksuse materjali puhul. Selleks asetatakse tikksaag juhtpiirdesse (**[7-1]**, tellimisnumber 490031) ja juhitakse koos sellega piki juhtsiini. Lõtku välimiseks on juhtpiire varustatud kahe reguleeritava juhtpakiga **[7-2]**. Juhtpiiride kasutamisel kasutage üksnes räsatud hammasteega saelehti. Soovitame kasutada 'i saelehte S 75/4 FSG.

10.2 Paralleeljuhik

Paralleeljuhikuga (tellimisnumber 490119) saab tikksaagi juhtida paralleelselt tooriku servaga. Paralleeljuhikut saab paigaldada saelehe mölemale poolele:

- ▶ Lükake kinnitusvarras **[8-1]** eest saagimisalusele,
- ▶ lükake paralleeljuhik **[8-2]** küljelt läbi kinnitusvara soovitud asendisse,
- ▶ keerake pöördnupp **[8-3]** kinni.

10.3 Ringlõikur

Ringlõikuriga (tellimisnumber 490118) saab teha ringikujulisi lõikeid läbimõõduga 120 kuni 720 mm. Ringlõikurit saab paigaldada saagimisaluse mölemale poolele:

- ▶ Lükake kinnitusvarras **[8-1]** eest saagimisaluse peale,
- ▶ lükake ringlõikur **[8-4]** küljelt läbi kinnitusvara soovitud asendisse,
- ▶ keerake kinni pöördnupp **[8-3]**,

- ▶ torgake sirkliots [8-5] ringlõikuri tagumisse avasse.

10.4 Festool'i CMS

Monteerides tikksaest Festool'i süsteemi CMS on tulemuseks poolstatsionaarne saepink vormlõigete tegemiseks. Sellekohane teave on toodud prospektis CMS.

10.5 Saelehed, muud tarvikud

Erievate materjalide kiireks ja puhtaks lõikamiseks pakub Festool igaks kasutusotstarbekts spetsiaalselt Festooli tikksae jaoks sobivaid saelehti.

11 Keskkond

Ärge käidelge elektrilisi tööriistu koos olmejäätmega! Tööriistad, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Järgige kehtivaid siseriiklike nõudeid.

Vaid EL riikidele: Vastavalt elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmeid reguleerivale Euroopa direktiivile ja direktiivi ülevõtvatele siseriiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi ammendantud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

12 Garantii

Seadmete materjali- ja valmistusvigade suhtes kehtib kasutusriigi õigusaktidele vastav, kuid vähemalt 12-kuuline garantii. Euroopa Liidu liikmesriikides on garantiaeg 24 kuud (aluseks arve või saatleht). Garantii alla ei kuulu loomulikust kulumisest, ülekoormusest ning asjatundmatust kasutusest tingitud kahjustused, samuti kasutaja süül tekkinud ja muust nõuetevastases kasutusest tingitud kahjustused ning kahjustused, mis tuvastati ostmise ajal. Samuti ei hõlma garantii kahjustusi, mis on tingitud asjaolust, et kasutatud ei ole originaaltarvikuid ja -materjale (nt lihtsaldu).

Garantiinõudeid võetakse vastu üksnes siis, kui seade on tarnijale või Festooli volitatud parandustöökotta toimetatud lahtivõtmata kujul. Hoidke kasutusjuhend, ohutusnõuded, varuosade loetelu ja ostuarve hoolikalt alles. Muus osas kehtivad tootja üldised müügi- ja garantiitingimused.

Märkus

Pideva uurimis- ja arendustöö töttu jätab tootja endale õiguse esitatud tehniliste andmete muutmiseks.

13 EÜ-vastavusdeklaratsioon

Tikksaag	Seerianumber
PS 300 Q	489580
PSB 300 Q	489584
PS 300 EQ	488639, 494353
PSB 300 EQ	489274, 491763
CE-märgise omistamise aasta:	2000

Kinnitame ainuvastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumentidele:

2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ, 2011/65/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen



Dr. Johannes Steimel

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni osakonna juhataja

2014-12-04